

要安全確認記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の耐震診断結果一覧表
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

令和7年9月22日

建築物の名称	建築物の位置(住所)	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する					耐震改修等の予定		備考						
				耐震指標①		耐震指標②		安全性の評価	改修内容	改修時期							
森田ビル	江古田一丁目7番3号	事務所	別表2(3-2)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)					I _s	0.22	q	0.89	I				
日商岩井哲学堂マンション																	
	1～4階	江古田一丁目39番8号	共同住宅	別表2(5-5)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年版)【非充腹材】					I _s / I _{s0}	1.01	C _T ・S _D	0.41	Ⅲ			耐震改修済
	5～9階			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)					I _s / I _{s0}	1.01	C _{TU} ・S _D	0.41	Ⅲ			
旭ビル	江古田二丁目10番1号	倉庫、店舗、事務所、共同住宅		一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)					I _s / I _{s0}	0.60	C _{TU} ・S _D	0.45	Ⅱ				
岡村ビル	江古田四丁目30番3号	店舗、住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)					I _s / I _{s0}	1.17	C _{TU} ・S _D	0.707	Ⅲ				
瀧ヶ崎アパート	江古田四丁目36番3号	住宅、共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)					I _s / I _{s0}	1.93	C _{TU} ・S _D	1.18	Ⅲ				
コーポ80	江古田四丁目37番1号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)					I _s / I _{s0}	1.01	C _{TU} ・S _D	0.61	Ⅲ			耐震改修済	
江原ジュールカースル																	
	1～4階	江原町一丁目46番12号	共同住宅	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】					I _s / I _{s0}	0.55	C _{TU} ・S _D	0.33	Ⅱ			
	5～9階			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)					I _s / I _{s0}	0.42	C _{TU} ・S _D	0.25	I			
江古田ビル	江原町一丁目47番10号	共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)					I _s / I _{s0}	0.40	C _{TU} ・S _D	0.315	I				
江古田ハイツ																	
	1～3階	江原町二丁目29番14号	共同住宅	別表2(5-5)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年版)【非充腹材】					I _s / I _{s0}	1.06	C _T ・S _D	0.2	Ⅱ			
	4～9階			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)					I _s / I _{s0}	0.38	C _{TU} ・S _D	0.24	I			
若月ビル																	
	1～5階	江原町二丁目31番7号	店舗、事務所、共同住宅	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】					I _s / I _{s0}	0.80	C _{TU} ・S _D	0.4	Ⅱ			
	6～10階			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)					I _s / I _{s0}	0.64	C _{TU} ・S _D	0.522	Ⅱ			
富士ビル	江原町三丁目12番1号	店舗、事務所、住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)					I _s / I _{s0}	0.50	C _{TU} ・S _D	0.383	Ⅱ				
江原セントラルマンション	江原町三丁目12番6号	共同住宅、事務所	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)					I _s / I _{s0}	1.00	C _{TU} ・S _D	0.6	Ⅲ			耐震改修済	
ライオンズマンション江古田	江原町三丁目5番10号	共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)					I _s / I _{s0}	0.45	C _{TU} ・S _D	0.27	I				
鷺宮コーポ	上鷺宮一丁目1番3号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)					I _s / I _{s0}	0.45	C _{TU} ・S _D	0.344	I				
テーエスビル 南棟	上鷺宮二丁目13番10号	事務所、倉庫	別表2(3-2)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)					I _s	0.04	q	0.16	I				

建築物の名称	建築物の位置(住所)	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する						耐震改修等の予定		備考	
				耐震指標①	耐震指標②	安全性の評価	改修内容	改修時期					
仁平ビル													
1階	上鷺宮五丁目7番3号	店舗、住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	2.20	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.46	Ⅲ				
			別表2(12)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める「第2次診断法」(2005年版)	I_s / I_{s0}	2.81	$C_{Tu} \cdot S_D$	1.72	Ⅲ				
			別表2(3-2)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	I_s	0.72	q	1.51	Ⅲ				
ティアラ鷺宮	上鷺宮五丁目8番7号	店舗、住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.01	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.611	Ⅲ				
千泰ハイツ	鷺宮一丁目23番19号	事務所、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.03	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.63	Ⅲ			耐震改修済	
荒井ビル	鷺宮一丁目31番9号	共同住宅	別表2(3-2)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	I_s	0.10	q	0.64	I				
太田ビル	鷺宮三丁目43番8号	共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.60	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.38	Ⅱ				
メゾンドソレイユ	鷺宮三丁目44番8号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.63	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.39	Ⅱ				
とんぼやビル	鷺宮三丁目45番11号	共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.27	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.768	Ⅲ				
サンライズ鷺宮	鷺宮四丁目44番9号	共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.08	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.577	Ⅲ				
カスタニア	鷺宮五丁目6番17号	共同住宅	別表2(11)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める「第1次診断法」(2005年版)	I_s / I_{s0}	1.13	$C_{Tu} \cdot S_D$	*	Ⅲ				
鷺宮プリンスマンション	鷺宮五丁目6番21号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.29	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.797	Ⅲ				
第二武蔵台ハイツ	鷺宮六丁目28番31号	店舗、事務所、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.08	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.67	Ⅲ			耐震改修済	
鷺宮ビル	鷺宮六丁目28番35号	事務所	別表2(3-2)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	I_s	0.14	q	0.541	I				
毛利ビル	中央一丁目35番1号	共同住宅、店舗	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】	I_s / I_{s0}	1.00	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.28	Ⅲ			耐震改修済	
東京地下鉄(株)中野乗務区	中央二丁目1番2号	倉庫、事務所	別表2(5-2)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1990年版)	I_s / I_{s0}	1.10	$C_t \cdot S_D$	0	Ⅲ			耐震改修済	
横山設備工業本社ビル	中央二丁目2番5号	事務所、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.05	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.65	Ⅲ			耐震改修済	
坂上マンション	中央二丁目2番9号	共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.01	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.609	Ⅲ			耐震改修済	
G&Oビル	中央二丁目4番1号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.02	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.52	Ⅲ			耐震改修済	
市村写真	中央二丁目4番1号	共同住宅、店舗	別表2(3-2)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	I_s	0.35	q	1.19	Ⅱ				

建築物の名称	建築物の位置(住所)	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する				耐震改修等の予定		備考
					耐震指標①		耐震指標②		安全性の評価	改修内容	
共同電気ビル	中央二丁目4番3号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.78	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.599	Ⅱ		
第一きりやビル	中央二丁目5番2号	共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.02	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.61	Ⅲ		耐震改修済
コジマビル											
1～3階	中央二丁目5番4号	共同住宅、店舗	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	0.64	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.31	Ⅱ		
			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.76	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.474	Ⅱ		
プレミール中野											
Aゾーン B1～3階	中央二丁目5番4号	共同住宅、店舗	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】	I_s / I_{s0}	1.20	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.73	Ⅲ		
			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.00	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.5	Ⅲ		
益谷ハイツ 南側	中央二丁目30番1号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.69	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.428	Ⅱ		
糠信ビル	中央二丁目31番8号	共同住宅、事務所、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.01	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.61	Ⅲ		耐震改修済
シャンボール新中野											
1～4階	中央三丁目1番3号	共同住宅、店舗	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	0.40	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.203	I		
			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.55	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.369	Ⅱ		
鍋屋横丁住宅											
B1～5階	中央三丁目24番15号	共同住宅、店舗	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	0.59	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.373	Ⅱ		
			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.60	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.38	Ⅱ		
三菱東京UFJ銀行 新中野研修所	中央四丁目4番3号	研修所	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.05	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.64	Ⅲ		耐震改修済

建築物の名称	建築物の位置(住所)	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する					耐震改修等の予定		備考	
				耐震指標①	耐震指標②	安全性の評価	改修内容	改修時期				
友和ビル												
既存棟 B1～4階	中央五丁目7番1号	事務所、店舗	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】	I_s / I_{s0}	1.03	$C_{TU} \cdot S_D$	0.65	Ⅲ		耐震改修済	
			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.33	$C_{TU} \cdot S_D$	0.39	Ⅲ			
新中野サニーハイツ												
B1～4階	中央五丁目10番4号	共同住宅、自動車修理工場	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	0.71	$C_{TU} \cdot S_D$	0.461	Ⅱ			
			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.49	$C_{TU} \cdot S_D$	0.398	I			
第一仲川ビル	中央五丁目14番1号	共同住宅、事務所、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.33	$C_{TU} \cdot S_D$	0.2	I			
山栄コーポ	中央五丁目15番5号	事務所、倉庫、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.66	$C_{TU} \cdot S_D$	0.435	Ⅱ			
入山マンション	沼袋二丁目15番11号	店舗、倉庫、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.55	$C_{TU} \cdot S_D$	0.42	Ⅱ			
友和堂ビル	沼袋二丁目15番11号	共同住宅、事務所	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.03	$C_{TU} \cdot S_D$	0.648	Ⅲ		耐震改修済	
旭第2ビル	沼袋二丁目16番9号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.34	$C_{TU} \cdot S_D$	0.25	I			
ライオンズマンション中野	沼袋二丁目20番10号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.02	$C_{TU} \cdot S_D$	0.61	Ⅲ		耐震改修済	
第二四国マンション	沼袋二丁目20番12号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.70	$C_{TU} \cdot S_D$	0.535	Ⅱ			
宇佐見マンション	沼袋二丁目39番11号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.00	$C_{TU} \cdot S_D$	0.607	Ⅲ		耐震改修済	
メイゾン丸山	沼袋四丁目31番11号	共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.43	$C_{TU} \cdot S_D$	0.33	I			
矢野エメラルドマンション	沼袋四丁目31番12号	共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.86	$C_{TU} \cdot S_D$	0.51	Ⅱ			
ライオンズマンション沼袋 N棟	沼袋四丁目31番15号	共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.72	$C_{TU} \cdot S_D$	0.44	Ⅱ			
中野ホワイトハウス	沼袋四丁目36番7号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.00	$C_{TU} \cdot S_D$	0.613	Ⅲ		耐震改修済	
オークハイツ	沼袋四丁目37番7号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.62	Ⅲ		耐震改修済	
沼袋スカイハイツ	沼袋四丁目38番14号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	1.79	Ⅲ		耐震改修済	

建築物の名称		建築物の位置(住所)	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する				耐震改修等の予定		備考
					耐震指標①	耐震指標②	安全性の評価	改修内容	改修時期		
静美マンション											
1～3階	沼袋四丁目41番7号	共同住宅	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	0.22	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.173	I		
			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.52	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.402	II		
中野ハynesコーポ											
南側	野方一丁目29番5号	共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.00	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.855	III		耐震改修済
		共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.00	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.855	III		耐震改修済
松永ビル		野方一丁目30番1号	共同住宅、診療所	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.34	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.297	II	
大和ビル		野方一丁目30番1号	事務所	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.19	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.992	III	
第一石川ビル		野方一丁目32番1号	共同住宅、店舗、事務所	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	0.72	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.4	II	
警察庁 中野第一庁舎		野方一丁目34番2号	警察庁庁舎	別表2(6)	一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」	GI_s	1.01			III	耐震改修済
永田ビル		野方一丁目38番11号	店舗、事務所	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.93	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.57	II	
上野ビル		野方一丁目39番8号	事務所、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.88	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.54	II	
野方ビル											
1～3階	野方一丁目40番10号	事務所	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	0.72	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.38	II		
			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.63	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.5	II		
メゾンナガセ		野方一丁目42番6号	共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.02	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.498	III	耐震改修済
メゾンハギワラ		野方二丁目57番8号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.03	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.63	III	耐震改修済
関屋ビル		野方二丁目69番5号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.25	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.764	III	
野方ハynesコーポ		野方三丁目19番1号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.45	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.28	I	
薫風ビル		野方四丁目19番4号	店舗、事務所	別表2(3-2)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	I_s	0.11	q	0.443	I	
野方サニーハイツ 西棟		野方四丁目19番6号	共同住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.01	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.64	III	耐震改修済
中野ハイツ		野方四丁目24番1号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.01	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.612	III	耐震改修済

建築物の名称		建築物の位置(住所)	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する					耐震改修等の予定		備考	
					耐震指標①		耐震指標②		安全性の評価	改修内容	改修時期		
マンションカノオブス		野方四丁目44番10号	共同住宅、事務所	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		I_s / I_{s0}	1.00	$C_{TU} \cdot S_D$	0.62	Ⅲ		耐震改修済
清水フラット		野方四丁目44番12号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		I_s / I_{s0}	1.06	$C_{TU} \cdot S_D$	0.646	Ⅲ		耐震改修済
朝日野方マンション		野方四丁目46番4号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		I_s / I_{s0}	1.03	$C_{TU} \cdot S_D$	0.63	Ⅲ		耐震改修済
泉コーポ		野方四丁目46番6号	事務所、共同住宅	別表2(3-2)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)		I_s	0.05	q	0.205	I		
岩出コーポラス		野方六丁目17番5号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		I_s / I_{s0}	0.50	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38	Ⅱ		
鳥本ビル		野方六丁目17番8号	事務所、倉庫、住宅	別表2(3-2)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)		I_s	0.25	q	0.986	I		
マースコーポ野方		野方六丁目51番12号	共同住宅、店舗、事務所	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		I_s / I_{s0}	0.76	$C_{TU} \cdot S_D$	0.48	Ⅱ		
VERT淀橋		本町一丁目14番10号	共同住宅・店舗、事務所	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】		I_s / I_{s0}	1.18	$C_{TU} \cdot S_D$	0.3	Ⅲ		
シティハイム・コスモ													
	1～5階	本町一丁目31番4号	共同住宅、店舗	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】		I_s / I_{s0}	0.86	$C_{TU} \cdot S_D$	0.41	Ⅱ		
	6～11階			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		I_s / I_{s0}	0.45	$C_{TU} \cdot S_D$	0.28	I		
マンション中野坂上													
	1～7階	本町一丁目31番6号	事務所、店舗、共同住宅	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】		I_s / I_{s0}	0.68	$C_{TU} \cdot S_D$	0.419	Ⅱ		
	8～12階			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		I_s / I_{s0}	0.67	$C_{TU} \cdot S_D$	0.411	Ⅱ		
マンションストーンミル・石森ビル													
	1～2階	本町一丁目32番27号	店舗、事務所、共同住宅	別表2(5-5)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年版)【充腹材】		I_s / I_{s0}	0.36	$C_T \cdot S_D$	0.25	I		
	3～11階			別表2(5-5)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年版)【非充腹材】		I_s / I_{s0}	0.35	$C_T \cdot S_D$	0.22	I		
不二ハイツ		本町二丁目28番11号	店舗、共同住宅、事務所	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】		I_s / I_{s0}	1.07	$C_{TU} \cdot S_D$	0.513	Ⅲ		耐震改修済
中野坂上ダイヤハイツ													
	1～6階	本町二丁目48番9号	共同住宅	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】		I_s / I_{s0}	0.45	$C_{TU} \cdot S_D$	0.22	I		
	7～11階			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)		I_s / I_{s0}	0.58	$C_{TU} \cdot S_D$	0.45	Ⅱ		
中野コーポビアンーズ													
	1～3階	本町二丁目49番9号	共同住宅	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】		I_s / I_{s0}	1.11	$C_{TU} \cdot S_D$	0.52	Ⅲ		
	4～11階			別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】		I_s / I_{s0}	0.78	$C_{TU} \cdot S_D$	0.47	Ⅱ		

建築物の名称	建築物の位置(住所)	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する					耐震改修等の予定		備考
					耐震指標①		耐震指標②		安全性の評価	改修内容	改修時期	
誠文堂ビル	本町二丁目49番12号	住宅、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.03	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.632	Ⅲ			耐震改修済
板屋ビル	本町二丁目49番13号	事務所、店舗、住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.59	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.44	Ⅱ			
時和堂ビル	本町二丁目50番11号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.70	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.437	Ⅱ			
フタバビル	本町二丁目50番12号	共同住宅	別表2(3-2)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版)	I_s	0.12	q	0.51	I			
関マンション												
	1～4階	本町二丁目51番9号	共同住宅、店舗	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】	I_s / I_{s0}	0.82	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.393	Ⅱ		
	5～9階			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.86	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.529	Ⅱ		
第七山一ビル	本町三丁目29番13号	店舗、共同住宅、事務所	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.00	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.609	Ⅲ			
中野永谷マンション												
	1～2階	本町三丁目29番13号	共同住宅	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】	I_s / I_{s0}	0.92	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.459	Ⅱ		
	3～12階			別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	0.59	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.28	Ⅱ		
MMビル												
	1～9階	本町三丁目29番14号	共同住宅	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】	I_s / I_{s0}	0.33	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.207	I		
	10～12階			別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	0.41	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.318	I		
グランハイツ中野板上	本町三丁目30番9号	共同住宅	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	0.31	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.15	I			
佐藤ビル												
	1階	本町三丁目32番15号	店舗、事務所	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】	I_s / I_{s0}	1.16	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.718	Ⅲ		
	2～6階			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.09	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.674	Ⅲ		
カーサ中野本町												
	1～6階	本町三丁目32番17号	店舗、事務所、共同住宅	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】	I_s / I_{s0}	0.98	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.471	Ⅱ		
	7～10階			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.51	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.313	Ⅱ		

建築物の名称		建築物の位置(住所)	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する					耐震改修等の予定		備考			
					耐震指標①		耐震指標②		安全性の評価	改修内容	改修時期				
コスモス中野		本町三丁目32番20号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				I_s / I_{s0}	0.51	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.322	Ⅱ		
森田ビル		本町三丁目33番11号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				I_s / I_{s0}	0.58	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.23	Ⅱ		
中野スカイマンション		本町四丁目5番14号	店舗、共同住宅	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】				I_s / I_{s0}	1.00	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.47	Ⅲ		耐震改修済
NTT東日本中野ビル		本町四丁目18番12号	事務室、通信機械室	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				I_s / I_{s0}	1.08	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.33	Ⅲ		
しおのビル		本町四丁目19番12号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				I_s / I_{s0}	0.51	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.33	Ⅱ		
林ビル		本町四丁目30番25号	店舗、事務所、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				I_s / I_{s0}	1.11	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.187	Ⅱ		
成瀬ビル		本町四丁目30番26号	店舗、共同住宅	別表2(3-2)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)				I_s	0.12	q	0.5	I		
第2藤尾ビル		本町四丁目30番26号	店舗、事務所、倉庫	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				I_s / I_{s0}	0.43	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.21	I		
中野本町団地(西京城西ビル)															
	1～3階	本町四丁目44番13号	共同住宅、店舗、事務所	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】				I_s / I_{s0}	0.59	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.28	Ⅱ		
	B1、4～10階			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				I_s / I_{s0}	0.57	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.36	Ⅱ		
ジーエスハイム新中野駅前 A棟		本町四丁目44番14号	共同住宅、店舗、事務所	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				I_s / I_{s0}	1.07	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.667	Ⅲ		
第一カワイビル		本町四丁目45番9号	店舗、共同住宅、倉庫	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				I_s / I_{s0}	0.80	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.49	Ⅱ		
中野営業支店他 中野ビル		本町四丁目47番10号	事務所	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				I_s / I_{s0}	1.03	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.66	Ⅲ		耐震改修済
ハイライフ新中野															
	1～3階	本町四丁目47番12号	共同住宅、店舗	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】				I_s / I_{s0}	1.21	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.891	Ⅲ		耐震改修済
	4～12階			別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】				I_s / I_{s0}	1.01	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.885	Ⅲ		
新中野駅上プラザ		本町四丁目48番17号	共同住宅、店舗	別表2(5-5)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年版)【非充腹材】				I_s / I_{s0}	0.45	$C_1 \cdot S_D$	0.1	I		
日新堂ビル		本町六丁目16番13号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)				I_s / I_{s0}	0.42	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.271	I		

建築物の名称	建築物の位置(住所)	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する				耐震改修等の予定		備考	
				耐震指標①	耐震指標②	安全性の評価	改修内容	改修時期			
アクセス新中野											
	1～4階	本町六丁目21番15号	店舗、共同住宅	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	0.78	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.48	Ⅱ	
	B1、5～10階			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.78	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.48	Ⅱ	
谷ロビル											
	1～3階	本町六丁目26番7号	共同住宅、事務所、倉庫	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	1.02	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.49	Ⅲ	耐震改修済
	B1,4～10階			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.01	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.62	Ⅲ	
プリンスコート		本町六丁目27番8号	共同住宅	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】	I_s / I_{s0}	1.00	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.435	Ⅲ	耐震改修済
豊国ビル											
	1～8階	本町六丁目27番12号	共同住宅、事務所、店舗	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】	I_s / I_{s0}	1.01	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.32	Ⅲ	耐震改修済
	9～11階			別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	1.08	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.32	Ⅲ	
岡本マンション											
	1～5階	本町六丁目27番13号	共同住宅、事務所、店舗	別表2(5-6)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】	I_s / I_{s0}	1.08	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.52	Ⅲ	
	6～10階			別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.86	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.31	Ⅱ	
平林邸		松が丘二丁目32番15号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.11	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.86	Ⅲ	
大洋哲学堂マンション		松が丘二丁目32番15号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.53	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.4	Ⅱ	
哲学堂ヴィラ		松が丘二丁目32番18号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.60	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.336	Ⅱ	
倉持ビル		松が丘二丁目36番6号	事務所、住宅	別表2(3-2)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	I_s	0.10	q	0.405	I	
山本マンション		松が丘二丁目37番4号	共同住宅、倉庫	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.37	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.286	I	
中野運輸ビル		丸山一丁目2番1号	事務所	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.67	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.515	Ⅱ	
中野丸山郵便局		丸山一丁目2番6号	郵便局、共同住宅	別表2(3-2)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	I_s	0.16	q	0.628	I	
ニューハイム		丸山一丁目7番1号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.46	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.36	I	

建築物の名称	建築物の位置(住所)	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称		構造耐力上主要な部分の地震に対する					耐震改修等の予定		備考
					耐震指標①		耐震指標②		安全性の評価	改修内容	改修時期	
丸山コーポ	丸山一丁目10番1号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.50	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.3	Ⅱ			
スカイタウン中野												
	1～9階	丸山一丁目11番4号	共同住宅	別表2(5-6) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】	I_s / I_{s0}	0.74	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.476	Ⅱ			
EFGビル												
	1階	丸山一丁目12番8号	事務所	別表2(5-6) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】	I_s / I_{s0}	0.84	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.41	Ⅱ			
	2～8階			別表2(5-6) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	0.51	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.32	Ⅱ			
マンションローゼ丸山												
	1～4階	丸山一丁目27番4号	共同住宅、店舗	別表2(5-6) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【非充腹材】	I_s / I_{s0}	1.00	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.61	Ⅲ			耐震改修済
	5～9階			別表2(5-3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.03	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.63	Ⅲ			
ペンギンワックス株式会社 東京支店	丸山一丁目27番6号	事務所、倉庫	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.08	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.65	Ⅲ			耐震改修済
日置ビル	丸山二丁目1番11号	事務所、倉庫	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.10	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.67	Ⅲ			耐震改修済
バラスト野方	丸山二丁目5番20号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.78	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.477	Ⅱ			
グランドマンション野方												
	1～9階	丸山二丁目7番1号	共同住宅	別表2(5-6) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)【充腹材】	I_s / I_{s0}	1.15	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.54	Ⅲ			耐震改修済
	10～13階			別表2(5-3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.00	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.6	Ⅲ			
野方丸山ハイツ	丸山二丁目7番5号	共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.73	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.44	Ⅱ			
村田ビル	丸山二丁目20番4号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.86	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.66	Ⅱ			
清水マナービル	丸山二丁目22番6号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.06	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.328	Ⅲ			
都営丸山二丁目アパート1号棟	丸山二丁目24番号	店舗、共同住宅	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	0.62	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.47	Ⅱ			
弥栄レジデンス	大和町二丁目1番1号	共同住宅、事務所、店舗	別表2(5-3)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_s / I_{s0}	1.00	$C_{Tu} \cdot S_D$	0.401	Ⅲ			耐震改修済