土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その1）

K021



（1/25,000）



（1/10,000）

様式－1（急）
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
区域番号	114001-K021
箇所名	―
所在地	中野区弥生町六丁目

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その2）

K021



様式－2（急）
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図（その1）

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/㎡を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

N

縮尺
1:1,000

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	区域番号	114001-K021
告示番号	東京都告示第757号	箇所名	－
告示年月日	令和6年6月21日	所在地	中野区弥生町六丁目

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その3）

K021(1/1)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）
1 ～ 2	－	－	－	－	－	－	－	－
2 ～ 3	－	－	－	－	－	－	－	－
3 ～ 4	－	－	－	－	－	－	－	－
4 ～ 5	－	－	－	－	－	－	－	－
5 ～ 6	－	－	－	－	－	－	－	－
6 ～ 7	－	－	－	－	－	－	－	－
7 ～ 8	－	－	－	－	－	－	－	－
8 ～ 9	－	－	－	－	－	－	－	－
9 ～ 10	－	－	－	－	－	－	－	－
10 ～ 11	－	－	－	－	－	－	－	－
11 ～ 12	－	－	－	－	－	－	－	－
12 ～ 13	－	－	80.3	1.0	－	－	8.1	1.6
13 ～ 14	－	－	82.1	1.0	－	－	8.2	1.6
14 ～ 15	－	－	82.1	1.0	－	－	8.2	1.6
15 ～ 16	－	－	79.2	1.0	－	－	8.1	1.6
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の（移動）高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m²を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）	力の大きさのうち最大のもの（kN/m²）	土石等の高さ（m）
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								
～								

様式－3（急）

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	区域番号	114001-K021
告示番号	東京都告示第757号	箇所名	－
告示年月日	令和6年6月21日	所在地	中野区弥生町六丁目