

(第5号様式)

受付番号 第 1 号

公共基準点付近工事竣工報告書

令和5年 5月 15日

中 野 区 長 あて

報告者 住 所
名 称 工事発注者又は工事請負者
担当者 若しくは測量機関

令和5年 4月 10日に届け出た公共基準点付近での工事が竣工しましたので、中野区公共基準点管理保全要綱第6条第2項の規定により、次のとおり報告します。

工事件名	上鷺宮一丁目地内下水道管補修工事				
工事場所	中野区上鷺宮1丁目5番地先				
工事期間	令和5年 4月 10日から 令和5年 5月 10日まで（10日間）				
公共基準点番号	1 0 A 0 9				
公共基準点 の状況	(1) 測量標のき損状態：良好				
	(2) 構造物のき損状態：コンクリート部分傷有				
	(3) その他：				
工 事 請 負 者	名 称				
	担当者				
	所 在 地				
添 付 図 面		1 竣工写真	2 引照点図	3 測量資料	4 その他